

09.01.2022 1:14

Отчёт о работе отопителя Бинар-5С

КОД: 138

серия: 27640

Запусков

всего: 1786

завершенных без неисправностей: 1775

завершенных с неисправностями: 10

с первой попытки: 937

со второй попытки: 1

в режиме только помпа: 739

в режиме догревателя: 0

незапусков(попытки розжига исчерпаны): 5

сбросов питания во время работы: 1

Время работы

общее время работы: 988ч. 52м.

на режиме сильный: 278ч. 12м.

на режиме средний: 109ч. 38м.

на режиме малый: 12ч. 25м.

на режиме ждущий: 0ч. 27м.

на режиме только pompa: 476ч. 11м.

Неисправности

последняя неисправность в столбце: 1

[illegible]