

13.02.2022 17:43

Отчёт о работе отопителя Бинар-5С

КОД: 118

серия: 7832

Запусков

всего: 2374

завершенных без неисправностей: 2293

завершенных с неисправностями: 81

с первой попытки: 1914

со второй попытки: 13

в режиме только помпа: 221

в режиме догревателя: 726

незапусков(попытки розжига исчерпаны): 3

сбросов питания во время работы: 0

Время работы

общее время работы: 783ч. 17м.

на режиме сильный: 138ч. 53м.

на режиме средний: 131ч. 27м.

на режиме малый: 166ч. 39м.

на режиме ждущий: 1234. 2м.

на режиме только помпа: 9ч. 37м.

Неисправности

последняя неисправность в столбце: 5

[illegible]